当社カーテンウォール製品におけるアスベスト（石綿）含有材料の使用状況 年表

2005年8月31日作成

石綿吹き付け、石綿含有吹き付けロックウール及び石綿含有ケイ酸カルシウム板　■ 工場閉鎖かCW製作中止
石綿含有吹き付けロックウール（5%未満）
無石綿吹き付けロックウール及び無石綿ケイ酸カルシウム板

	一般名	仕様	生産工場
吹き付け材	石綿含有吹き付けロックウール	有り（12%～20%）	尾久工場（旧日鐵）
吹き付け材	石綿含有吹き付けロックウール	有り（2%～4%）	尾久工場（旧日鐵）
吹き付け材	石綿含有吹き付けロックウール	有り（12%～20%）	上尾工場(旧日鐵)
吹き付け材	石綿含有吹き付けロックウール	有り（2%～4%）	上尾工場(旧日鐵)
吹き付け材	石綿含有吹き付けロックウール	有り（2%～4%）	松戸工場
吹き付け材	無石綿吹き付けロックウール	無し	松戸工場
吹き付け材	無石綿吹き付けロックウール	無し	土浦工場
吹き付け材	無石綿吹き付けロックウール	無し	有明工場
吹き付け材	無石綿吹き付けロックウール	無し	伊吹工場
吹き付け材	石綿吹き付け	有り(60%～70%)	船橋工場(旧日本建鐵)
吹き付け材	石綿含有吹き付けロックウール	有り（5%以下）	船橋工場(旧日本建鐵)
吹き付け材	無石綿吹き付けロックウール	無し	船橋工場(旧日本建鐵)
成形板	石綿入りケイ酸カルシウム板	有り（10%～20%）	尾久工場（旧日鐵）
成形板	石綿入りケイ酸カルシウム板	有り（10%～20%）	上尾工場(旧日鐵)
成形板	石綿入りケイ酸カルシウム板	有り（10%～20%）	松戸工場
成形板	無石綿ケイ酸カルシウム板	無し	松戸工場
成形板	石綿入りケイ酸カルシウム板	有り（10%～20%）	船橋工場(旧日本建鐵)
成形板	石綿入りケイ酸カルシウム板	有り（5%以下）	船橋工場(旧日本建鐵)
成形板	無石綿ケイ酸カルシウム板	無し	船橋工場(旧日本建鐵)
成形板	無石綿ケイ酸カルシウム板	無し	土浦工場
成形板	石綿入りケイ酸カルシウム板	有り（10%～20%）	伊吹工場
成形板	無石綿ケイ酸カルシウム板	無し	伊吹工場
成形板	石綿入りケイ酸カルシウム板	有り（5%以下）	大牟田工場
成形板	無石綿ケイ酸カルシウム板	無し	大牟田工場
成形板	無石綿ケイ酸カルシウム板	無し	有明工場



※ 場合によっては、原材料メーカーにおける在庫切り替えのため1年程度のズレが生じる事があります。